

# LATONA\_CASIA ver.3.0 エラーコード

エラー番号	内容	対策法
マイナスの値	HyperMeshのdllファイル関連の問題	HyperMeshバージョン、インストール方法、設定をご確認ください
-8	LATONA_CASIAのライセンスを取得できません	ライセンスサーバ、環境変数等をご確認ください
0	内部エラー (boolean値の読込の問題)	なし
1	途中結果の読込の失敗	なし
2	モデル読み込みの失敗 HyperMeshを開くことができません	なし
4	3D-CAD形状の外表面にメッシュを生成する際の問題	* ) 3D-CAD形状の不具合をご確認・修正お願いいたします * ) IGNORE_INITIAL_MESH_TERMINATIONのパラメータを1にすることにより、外表面のメッシュ問題があっても無視して処理が流れることになる
5	外表面のメッシュ生成失敗	入力データの3D-CADのジオメトリ品質をご確認ください
15	モデル読込失敗	なし
21	外表面のメッシュ生成失敗	なし
22	外表面のメッシュ生成失敗	なし
23	ソリッド又はサーフェスが存在しない	入力データにサーフェス・ソリッドが存在する物をご確認ください
24	複数のソリッドがみつかりました	単体部品の場合、入力データに必ず1つの部品 (1つのソリッド) のみにしてください (ASSY入力データを除く)
25	ソリッド内外判定の失敗	入力データのジオメトリが正しいかをご確認ください
31	異常終了の防止のための必要な途中結果を出力できなかった	なし
101	初期ミッドメッシュの生成・読込失敗	なし
110	ジオメトリラインSuppressエラー	なし
111	ASSY入力の場合、部品データの中立メッシュ処理の失敗	なし
112	ASSY入力の場合、単体部品の中立メッシュ結果がみつかりません	なし
123	初期ミッドメッシュ生成の失敗	なし
301	3D-CADの外表面にメッシュが生成されません	なし
302-304	3D-CADの外表面の法線方向を合わせる処理のエラー	なし
555	締結部品と製品部品が重複している問題	入力データに重複の部品を修正してから再実行してください
789	SubASSY名によるパラメータ設定のエラー	SubASSYとパラメータファイルを定義するファイルに記入ミスがないかをご確認ください
1231	ASSY入力の場合、ANSAによる単体部品に分割する処理のエラー	なし
9988	ANSAによるSTEPファイルエキスパートの失敗	なし
2345	パラメータ設定ミスの問題	表面メッシュサイズの設定は必ずファイナルメッシュサイズより小さい値を設定してください
45875	ASSY構造が見つかりません	入力データにASSYを作成してください
54687	コンポーネント名が間違っている可能性がある	入力データのコンポーネント名を確認してください
900000	ANSAによるミッドメッシュ生成の問題	ANSAのミッドメッシュ生成のパラメータ設定等をご確認ください
99999	円筒認識処理中にデータ読み込みの失敗	なし
1000000	ASSY入力の場合、単体部品処理のための子GUIを起動できません	LATONA_CASIAが正しくインストールされたかをご確認ください
その他	不明	弊社まで問い合わせください